

	indauergasse 30), 1160 Wien			
Stiege:	1				
ALLGEMEINBEREICHE					
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Fassadensanierung Eingang & Stiegenhaus					
Wände ausmalen Eingang & Stiegenhaus					
neue Kabellochabdeckungen					
neue Lichtschalter & Steckdosen					
Stiegengeländer aufstocken					
Lift einbauen					
Balkontürme einbauen					
neue Lichtkörper im Stiegenhaus					
Eingangstor sanieren					
Tür zum Innenhof sanieren					
Allgemeintüren sanieren					
DG					
Entlüftungen nach außen verlegen					

Anmerkungen:	
wenn möglich Kellerabteile?;	Lichtkonzept Stiegenhaus?
Innenhof: Begrünungskonzept, I	1üllraumkonzept, Solar Carports?




















Adresse:	Lindauergasse 30,	1160 Wien			
Stiege:	1				
Stiege: Top:	7				
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00	
Fenster reinigen (ev. Tauschen)					
		1			
		1			
		<u> </u>			
Anmerkungen:					
Boden OK, ev. unsaniert verkaufen					
Problemstellen: Küche, Keramik, Armaturen, Fe	enster				
. To Seriote Red Red Red armity Armaturen, 10	C.13tC1				



















Adresse: Lindauergasse 30, 1160 Wien					
Stiege:	1				
Тор:	9				
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Reinigung	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00	
neue Keramik					
neue Armaturen				<u> </u>	
neues WC				<u> </u>	
Silikon bei Badewanne ausnessern					
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>			<u> </u>	
Anmerkungen:					
Küche OK					
ev. Waschtisch im Badezimmer					
1					
1					
1					



















Adrosso	Lindauergasse 30, 1	160 Wion			
		.160 Wien			
Stiege:	1				
Тор:	11				
A.1. 'i	. .	T 3.6	- FUE		- 1 6"1 1
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00	
		<u> </u>			
neue Heizkörper		<u> </u>			
		ļ			
		<u> </u>			
		ļ			
		<u> </u>			
		<u> </u>			
		<u> </u>			
		<u> </u>			
		<u> </u>			
					1
					<u> </u>
		1			
					-
					-
					
					-
		<u> </u>			<u> </u>
	<u> </u>		ı		
Anmerkungen:					
schlechter Zustand der Küche, ev. NEU					
Lüftung von Bad und WC nicht klar ersichtlich;	ev neue Armatu	ren			
Eurtung von bad und vve mene klar erstenen.,	CV. Heac / Hillaca	1611			











Adresse:	: Lindauergasse 30, 1	1160 Wier	<u> </u>		
Stiege:		.100	ı		
Top:	: 12				
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00	
		1			
Zwischenwand Küche abbrechen					
		<u> </u>			
				'	
		<u> </u>			
				'	
Anmerkungen: Lüftung von Bad und WC nicht klar ersichtlich! Holzdecke? - ev. Abgehängte Decke	, Küchenlüftung?				
Holzdecker - ev. Abgenangte Decke					

















	dresse: Lindauergasse	30, 1160 Wien			
	Stiege: 1				
	Top: 13				
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00	
Küche versetzen					
Zwischenwand Küche abbrechen					
Anmerkungen:					
üche grundsätzlich OK					
isse in den Fliesen (Eingangsbereich) -	ev Aushessern				

Anmerkungen:		
Küche grundsätzlich OK		
Risse in den Fliesen (Eingangsbereich) - ev. Ausbess	ern	















Adresse: Lindauergasse 30, 1160 Wien							
Stiege:	Stiege: 1						
Тор:	14						
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt		
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00			
Franksmann dan san Dad sanisman							
Fesnterumrandungen Bad sanieren altbau Türen sanieren							
aitbau Turen sanieren							
neues Bad							
neues WC							
nedes we							
Anmerkungen:							
















Adresse:	Lindauergasse 30,	1160 Wien			
Stiege:	1	TIOO WICH			
Top:	15				
. 5 p.	113				
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
GENERALSANIERUNG					
		+ +		†	
neue Küche		† †		†	
neues Bad & WC		1 1		†	
neuer Fußboden		1 1		1	
		1 1		1	
		1 1		1	
		1 1		1	
		1 1			
		1 1		†	
		1 1		1	
		1 1		†	
		1 1		†	
		1 1			
				1	
				1	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
Anmerkungen:					
Bad versetzen!!					











Adresse:	Lindauergasse 30	. 1160 Wien			
Stiege:		, 1200			
Top:	18				
·					
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt
GENERALSANIERUNG					
Trennwand Küche abbrechen					
neue Küche					
neues Bad & WC					
Anmerkungen:					
Entlüftung Küche??					











Adresse: Lindauergasse 30, 1160 Wien						
Stiege:						
Top:	10					
100.	119					
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt	
GENERALSANIERUNG	Fillia	IVICIISC	Elir	FUSF1EI3	Durchgerunt	
GENERALSANIERUNG				+		
and Kasha				+		
neue Küche neues Bad & WC				+		
neues Bad & WC				+		
	1			 		
				 		
				 		
				 		
				 		
				_		
				 		
				 		
				 		
	<u> </u>					
Anmerkungen:						













Advassa	lui de le manage 20, 1	4 CO M/ion						
		Lindauergasse 30, 1160 Wien						
Stiege:	1							
Тор:	20							
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt			
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00				
Fenster prüfen								
Bausubstanz Dach/Dämmung prüfen								
Entlüftung zu Gang prüfen								
<u>Anmerkungen:</u>								
Risse in der Fassade bei den Fenstern - ev. Aus	bessern							



















Adresse:	Lindauergasse 30, 1	160 Wier						
	Stiege: 1							
Top:	o: 23							
· ·	1							
Arbeiten	Firma	Menge	EHP	PosPreis	Durchgeführt			
Reinigen	Weiner	1	€ 550,00	€ 550,00				
neue Küche								
Bausubstanz Dach/Dämmung prüfen								
	<u> </u>	<u> </u>						
	<u> </u>	<u> </u>						
		_	ļ					
	<u></u>		ļ		<u> </u>			
	<u></u>		ļ					
	<u> </u>	<u> </u>						
	<u> </u>	 						
	 	 	ļ		1			
	 	 	ļ		1			
	 	<u> </u>			 			
	 	 			-			
	 	 						
	 	 			 			
	 	 	 		 			
	+	 	 		1			
	 	 			 			
		<u>,I</u>	<u> </u>		<u> </u>			
Anmerkungen:								
grundsätzlich OK								
Risse in der Fassade bei den Fenstern - ev. Ausbessern								
Misse in der russade der den renstern en stern	DC33C111							
1								





