



SÜD-ANSICHT.




Ost - Ansicht.



HOF - WEST - ANSICHT




SCHNITT.



SELBODEN, IM JÄNNER 1955

KELLERGESCHLOSS.




ERDOBECKUNG.

1150

1050

38
400
25
100
150
150
150
150
150
25



31
107
260
180
260
107
38

9.90

25 2.75 9.70 46 2.60 120 2.60 120 2.60 84

300


9.70

1150

UNTERHAUS.

MST = 1:100


Aufteilung entspricht nicht 100% der Realität




AUSGEBAUTES D.G.




Skizze: Rohdachboden
Ausbau möglich




1. OBERGESCHOSS



AUSGEBAUTES D.G.



1. EDERGESCHOSS



Pläne gesamt:
Entspricht nicht 100%
der Wirklichkeit

KELLERGECHOSS

