
BLECHDACH
ZIMMER
KÜCHE
BAD
VR.
BALKON
TERRASSE
STH.
WC
HAL
Kamin
WANDVERLAUF ZUM NACHBARN NICHT MESSBAR (ANGENOMMEN)
NACHBARGEBÄUDE
Haus #7
Haus #9
BURGGASSE
1.09
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige
Ursula Leitner-Rittenschober
Fachgebiete