



Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

A-1040 Wien, Schaumburggasse 20/4  
Telefon: 01-505 69 50, Telefax: 01-253 303 393 20



Vertrieb:

KFE, 1220 Wien, Tel.: 01-713 54 68, Fax: 01-713 54 69  
oder über www.kfe.at

**Bauer Elektro GmbH & Co KG**

Befundaussteller:  
Hans-List-Straße 2  
8750 Judenburg

Tel.: 0 35 72/873 66  
Nr.: 5194399

An die Behörde: Marktpolizei  
Kitzbühel

**Prüfbericht** bundeseinheitliche Fassung  
über eine elektrotechnische Anlage basierend auf den SNT-Vorschriften

Anlagenadresse: 8054 Gries Riederhof 16A  
PLZ, Ort Straße Nr. Telefon-Nr.

Anlagenbetreiber: Wohnanlage Grundsicher GmbH  
Zuname/Firma Vorname/Branche

8065 Gries Geresbrot 23A  
PLZ, Ort Straße Nr. Telefon-Nr.

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: Wohnhaus 3WE, Allg.

**Umfang der Überprüfung**

Legende:  
Geprüft nach z. B.: ÖVE E 8001-1: ✓; nicht geprüft: N  
Anlagenbuch:  
Technische Unterlagen:  
vorhanden: ✓; nicht vorhanden: N  
Prüfbericht:  
vorhanden: ✓; nicht vorhanden: N  
Anlagenzustand:  
In Ordnung: ✓; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N

	Elektrotechnische Anlage Versorgung, Schutzmaßnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Blitzschutzanlage	Sicherheitsstromerzeugungs- und -beleuchtungsanlage	Sonderbeleuchtungs- und Leuchtröhrenanlage	Anlagen in explosionsgeschützten Bereichen (Dokumentation)		
Anlagenteil: <u>W. 2</u>									
Geprüft nach: <u>ÖVE E 8001-6-61</u>	✓	✓							
Technische Unterlagen:	✓	✓							
Prüfbericht:	✓	✓							
Anlagenzustand:	✓	✓							
Anlagenteil: <u>W. 0</u>									
Geprüft nach: <u>ÖVE ÖNORM E 62305-3</u>				✓	✓	✓			
Technische Unterlagen:				✓	✓	✓			
Prüfbericht:				✓	✓	✓			
Anlagenzustand:				✓	✓	✓			
Anlagenteil: _____									
Geprüft nach: _____									
Technische Unterlagen:									
Prüfbericht:									
Anlagenzustand:									
Anlagenteil: _____									
Geprüft nach: _____									
Technische Unterlagen:									
Prüfbericht:									
Anlagenzustand:									



Kooperationspartner der e-Marketing-Gemeinschaft

Dieser Befund dient als  **Erstprüfung**     **Außerordentliche Prüfung**     **Wiederkehrende Prüfung**

Dieser Befund umfasst insgesamt 2 Seiten mit folgenden Beiblättern:

- Technische Unterlagen     Verteiler     Betriebsmittel
- Besichtigung     Erprobung und Messung     \_\_\_\_\_

- Anlagenbuch vorhanden    Nr.: \_\_\_\_\_    vom: \_\_\_\_\_
- Anlagenbucheintragung vorhanden    Nr.: \_\_\_\_\_    vom: \_\_\_\_\_
- nicht vorhanden
- teilweise vorhanden, es fehlt: \_\_\_\_\_

### Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Die Anlage

- ist in Ordnung
- ist in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel, die innerhalb von \_\_\_\_\_ Wochen zu beheben sind:  
\_\_\_\_\_
- ist nicht in Ordnung
  - Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte
  - Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber (dessen Vertreter) wurde die Anlage spannungslos geschaltet
  - Abschaltung nicht möglich bzw. nicht erreichbar
  - Die Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet

Datum der Überprüfung: August 2019

Name des Prüfers: Krenell Karlas

Unterschrift: [Signature]

Datum der nächsten Überprüfung: \_\_\_\_\_

für Anlagenteil: \_\_\_\_\_

Dieser Befund wurde von einem befugten Gewerbetreibenden verfasst und basiert auf den nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Der Befund beinhaltet die aus den Beilagen ersichtlichen Ergebnisse der Besichtigung, Messungen und Prüfungen und wurde gemäß den geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbetriebs bzw. der durchgeführten Prüfung erstellt.

**Bauer Elektro GmbH & Co KG**  
Hans-List-Straße 2  
8750 Judenburg  
Tel: 0 35 72 / 873 66

[Signature], am 27.8.19

Vorliegende Prüfungsergebnisse vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen.

Name: \_\_\_\_\_    Unterschrift: \_\_\_\_\_

Die Verwendung dieses Befundes ist ausschließlich befugten Elektrotechnikern, Vertretern Technischer Büros für Elektrotechnik oder Ziviltechnikern für Elektrotechnik vorbehalten. Eine widerrechtliche Verwendung zieht strafrechtliche Folgen nach sich.